




cz Návod k použití a k montáži CCH1

Hyper-sklokeramická varná deska se 2 varnými zónami



CCH1UMCZ-001

www.bora.com

Návod k použití a k montáži:

originál

překlad

Výrobce

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Straße 33
83064 Raubling
Německo

Kontakt

Telefon: +49 (0) 8035 / 907-240
Fax: +49 (0) 8035 / 907-249
info@bora.com
www.bora.com

Šíření a kopírování tohoto dokumentu, používání a předávání jeho obsahu není povoleno bez výslovného písemného souhlasu.

© BORA Lüftungstechnik GmbH, 2016

Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1	Všeobecné informace	4	8	Odstraňování poruch	23
2	Bezpečnost	6	9	Vyřazení z provozu, demontáž a odstranění	24
2.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	6	9.1	Vyřazení z provozu	24
2.2	Bezpečnostní upozornění k ovládání	7	9.2	Demontáž	24
2.3	Bezpečnostní pokyny pro montáž	8	9.3	Ekologické odstranění	24
2.4	Bezpečnostní pokyny pro demontáž a odstranění	9			
2.5	Bezpečnostní upozornění k náhradním dílům	10			
2.6	Použití v souladu s určeným účelem	10			
3	Technické údaje	11	10	Záruka, zákaznický servis a náhradní díly	25
4	Popis přístroje	12	10.1	Záruka	25
4.1	Uspořádání	12	10.2	Zákaznický servis	25
4.2	Ovládací panel a princip ovládání	12	10.3	Náhradní díly	25
4.3	Funkční princip	13			
4.3.1	Výkonové stupně	13			
4.3.2	Zesílená úroveň výkonu	13			
4.3.3	Funkce automatického předehřevu	13			
4.3.4	Stupeň udržování teploty	13			
4.3.5	Funkce přestávka	13			
4.3.6	Funkce časovače	13			
4.3.7	Vhodné kuchyňské nádobí	13			
4.4	Bezpečnostní zařízení	14			
4.4.1	Indikace zbytkového tepla	14			
4.4.2	Bezpečnostní vypnutí varné zóny	14			
4.4.3	Ochrana proti přehřátí varné zóny	14			
4.4.4	Automatické vypnutí při trvalém stlačení tlačítka	14			
5	Montáž	15			
5.1	Kontrola rozsahu dodávky	15			
5.2	Nástroje a pomůcky	15			
5.3	Pokyny k montáži	15			
5.3.1	Bezpečnostní vzdálenosti	15			
5.4	Rozměry výřezu	15			
5.5	Montáž varné desky	17			
5.6	Připojení proudu	18			
5.7	Předání uživateli	18			
6	Ovládání	19			
6.1	Zapnutí/vypnutí varné desky	19			
6.1.1	Zapnutí varné zóny	19			
6.1.2	Nastavení výkonového stupně	19			
6.1.3	Změna výkonového stupně	19			
6.1.4	Zapnutí zesílené úrovni výkonu	19			
6.1.5	Předčasné vypnutí zesílené úrovni výkonu	19			
6.1.6	Vypnutí varné zóny	19			
6.1.7	Funkce přestávka	19			
6.1.8	Funkce automatického předehřevu	19			
6.1.9	Stupeň udržování teploty	20			
6.1.10	Používání funkcí časovače	20			
6.1.11	Zapnutí a vypnutí dětské pojistky	20			
7	Čištění a péče	22			
7.1	Čisticí prostředky	22			
7.2	Péče o varnou desku	22			
7.3	Čištění varné desky	22			

1 Všeobecné informace

Cílová skupina

Tento návod k použití a k montáži je určen pro následující cílové skupiny:

Cílová skupina	Požadavky
Obsluha	Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či vědomostí mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a rozumí příslušným rizikům. Děti musí být pod dohledem. Je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní a výstražná upozornění, jakož i provozní instrukce uvedené v návodu k použití.
Ambiční domácí kutil	Ambiční domácí kutil může sám provádět veškeré nezbytné truhlářské a montážní práce, pokud k tomu má potřebné schopnosti a odpovídající odborné znalosti. V žádném případě sám nesmí provádět připojení elektřiny a plynu.
Odborní montážní technici	Odborní montážní technici mohou provádět veškeré nezbytné truhlářské a montážní práce při dodržení aktuálních předpisů. Připojení elektřiny a plynu musí před uvedením do provozu zkонтrolovat příslušný kvalifikovaný odborný řemeslník.
Odborní elektrikáři	Elektrické připojení smí provádět pouze odborný řemeslník. Ten také přebírá zodpovědnost za správnou elektroinstalaci a uvedení do provozu.
Odborní instalatéři plynu	Připojení plynu smí provádět pouze odborný řemeslník. Ten také přebírá zodpovědnost za správnou instalaci plynu a uvedení do provozu.

Tab. 1.1 Cílové skupiny

INFORMACE Společnosti BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH – dále jen BORA – neručí za škody způsobené nedodržením těchto pokynů a neodbornou montáží! Připojení elektrického napájení a plynu smí provádět pouze kvalifikovaní odborní řemeslníci. Při montáži je nutno dodržovat aktuálně platné normy, předpisy a zákony. Je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní a výstražná upozornění, jakož i provozní instrukce z návodu k použití a montáži.

Platnost návodu k použití a k montáži

Tento návod platí pro více provedení spotřebiče. Proto je možné, že obsahuje popis některých parametrů, které se na vaš spotřebič nevztahují.

Související dokumenty

Zároveň s tímto návodem k použití a k montáži jsou platné také další dokumenty, které je nutno dodržovat. Věnujte pozornost všem dokumentům, které jsou součástí dodávky.

INFORMACE Za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů těchto dokumentů nenese BORA žádnou odpovědnost!

Směrnice

Tyto spotřebiče jsou v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

- 2014/30/ES Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
- 2014/35/ES Směrnice o nízkém napětí
- 2009/125/ES Směrnice o ekodesignu
- 2011/65/ES Směrnice RoHS
- 2012/19/ES Směrnice WEEE

Forma uváděných informací

Abyste s tímto návodem mohli pracovat rychle a bezpečně, je v něm dodrženo jednotné formátování, číslování, symboly, bezpečnostní upozornění, pojmy a zkratky.

Instrukce jsou označeny šipkou.

► Všechny instrukce provádějte vždy v uvedeném pořadí.
Výčty jsou označeny odrážkami v podobě čtverečků.

- Výčet 1
- Výčet 2

INFORMACE Takováto informace poukazuje na zvláštnosti, které je potřeba vzít v úvahu.

Bezpečnostní a výstražná upozornění

Bezpečnostní a výstražná upozornění v tomto návodu jsou uvozena symboly a signálními slovy.

Bezpečnostní a výstražná upozornění vypadají následovně:

**VÝSTRAŽNÝ SYMBOL A
SIGNÁLNÍ SLOVO!
Typ a zdroj nebezpečí
Následky v případě nedodržení**

► Bezpečnostní opatření

Přitom platí:

- Výstražný symbol upozorňuje na nebezpečí.
- Signální slovo udává závažnost tohoto nebezpečí.

Výstražný symbol	Signální slovo	Riziko
	Nebezpečí	Upozorňuje na bezprostřední ohrožení, které při nedodržení pokynů způsobí smrt nebo těžké zranění.
	Varování	Upozorňuje na možné ohrožení, které při nedodržení pokynů může způsobit smrt nebo těžké zranění.
	Pozor	Upozorňuje na možné ohrožení, které při nedodržení pokynů může způsobit lehké zranění.
—	Pozor	Upozorňuje na situaci, která při nedodržení pokynů může vést ke škodám.

Tab. 1.2 Význam výstražných symbolů a signálních slov

2 Bezpečnost

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

INFORMACE Spotřebič vyhovuje předepsaným bezpečnostním ustanovením. Uživatel odpovídá za čištění spotřebiče, péči o něj a jeho bezpečné používání. Nesprávné použití může vést ke škodám na zdraví a majetku.

- Návod k použití a montáži obsahuje důležité pokyny pro montáž a ovládání. Jejich dodržování vás ochrání před zraněním a zabrání poškození spotřebiče. Na zadní straně tohoto návodu k použití a montáži najdete kontaktní údaje pro případ, že budete potřebovat další informace či budete mít otázky týkající se používání spotřebiče.
- Tento návod k použití a montáži platí pro několik provedení spotřebiče. Proto je možné, že obsahuje popis některých parametrů, které se na váš spotřebič nevztahují.
- Pod pojmem „spotřebič“ se rozumí varná deska, digestoř, nebo varná deska dohromady s digestoří.
- Před uvedením spotřebiče do provozu si přečtěte celý návod k použití a montáži.
- Mějte tento návod k montáži vždy po ruce, abyste do něj v případě potřeby mohli nahlédnout.
- Pokud se rozhodnete spotřebič prodat, předejte spolu s ním novému majiteli i tento návod k použití a montáži.
- Všechny práce provádějte velmi pozorně a svědomitě.
- Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelná poškození.
- Je-li spotřebič poškozený, nepřipojujte jej.
- Spotřebič začněte používat až po dokončení montáže, protože teprve poté může být zajištěn bezpečný provoz.
- Zajistěte, aby se nikdo nedotýkal horkých varných plotýnek.
- Zabraňte překypění.
- Dávejte pozor na indikaci zbytkového tepla.
- Po použití spotřebič vypněte.
- Nepouštějte ke spotřebiči domácí zvířata.

Režim oběhu vzduchu

INFORMACE Při každém vaření se do vzduchu v místnosti uvolňuje vlhkost.

INFORMACE V režimu oběhu vzduchu je vlhkost z kuchyňských výparů odstraňována pouze v zanedbatelném rozsahu.

- Při režimu oběhu vzduchu zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu, například otevřeným oknem.
- Vytvořte v místnosti normální a příjemné klíma (vzdušná vlhkost 45–60 %), například otevřením přirozených ventilačních otvorů nebo zapnutím ventilačních zařízení.
- Po každém použití v režimu oběhu vzduchu zapněte digestoř na cca 15 minut na nízký výkon nebo aktivujte doběhovou automatiku.

Jsou-li v domácnosti děti nebo osoby se sníženými schopnostmi

- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či vědomostí mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání spotřebiče a rozumí příslušným rizikům.
- Děti zdržující se v blízkosti spotřebiče musí být pod dohledem.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Používejte dětskou pojistku, aby děti nemohly varnou desku nedopatřením zapnout nebo změnit nastavení.
- Neukládejte do úložných prostor nebo za spotřebič žádné předměty, které by děti mohly zajímat. V opačném případě by děti mohly být v pokušení na spotřebič vylézt.
- Udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti od varné desky.

Svévolné změny

Svévolné změny na spotřebiči mohou být příčinou nebezpečí. zapříčinit vznik rizika.

- Na spotřebiči neprovádějte žádné změny.

Čištění a péče

Spotřebič je nutno pravidelně čistit. Znečištění může vést k poškození nebo může být příčinou vzniku zápachu. Nečistoty ihned odstraňujte.

- Čištění a péče nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod stálým dozorem.
- K čištění nepoužívejte parní čističe. Pára by mohla na vodivých součástech způsobit zkrat a tím věcné poškození (viz kap. Čištění a péče).
- Nestavte horké nádobí na ovládací panel, abyste nepoškodili elektronické součásti pod ním.
- Při čištění se do spotřebiče nesmí dostat voda. Používejte pouze mírně navlhčený hadr. Nikdy na spotřebič nestříkejte vodu. Vnikne-li voda dovnitř, může způsobit poškození!
- Varnou desku pokud možno čistěte po každém vaření.
- Varnou desku čistěte pouze po vychladnutí.
- K čištění zásadně nepoužívejte písakové čisticí prostředky, aby se povrch desky nepoškrábal a neodřel.
- Spodní část kuchyňského nádobí i varná zóna musí být čisté a suché.
- Kuchyňské nádobí vždy přemístujte tak, že jej nadzvednete (netahat!), aby se povrch desky nepoškrábal a neodřel.

2.2 Bezpečnostní upozornění k ovládání

Varná deska



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí požáru, pokud varná deska zůstane bez dozoru!

Olej nebo tuk se může rychle rozpálit a vzplanout.

- Nikdy nenechávejte olej nebo tuk zahřívat bez dozoru.
- Hořící olej nebo tuk nikdy nehaste vodou.
- Oheň uduste, například pokličkou.



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí výbuchu způsobené hořlavými kapalinami!

Hořlavé kapaliny v blízkosti varné desky mohou vybuchnout a způsobit těžká zranění.

- Neodkládejte do blízkosti varné desky žádné hořlavé kapaliny.



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Následkem vzniku trhlin, prasklin nebo zlomení sklokeramické desky může dojít k poškození elektronických součástí, které se nacházejí pod ní. Potom hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

- Dojde-li ke zlomení či prasknutí sklokeramické desky, ihned varnou desku vypněte.
- Okamžitě varnou desku odpojte od sítě.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí popálení o horkou varnou desku!

Varná deska a její přístupné součásti se za provozu zahřívají. Po vypnutí se musí varná zóna nejprve ochladit na teplotu nižší než 60 °C. Při dotyku horkého povrchu může dojít k těžkému popálení.

- Nedotýkejte se varné desky, pokud je horká.
- Nepouštějte k horké varné desce děti, pokud nejsou pod stálým dozorem.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru způsobeného předměty na varné desce!

Varná deska a její přístupné součásti jsou při zapnutí varné zóny a během ochlazování horké. Leží-li na varné desce předměty, mohou se zahřát a vznítit se.

- Nenechávejte na varné desce ležet žádné předměty.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení o horké předměty!**

Varná deska a její přístupné součásti jsou při zapnutí varné zóny a během ochlazování horké. Předměty (pokličky, kryt digestoře) nacházející se na varné desce se velmi rychle zahřejí a mohou způsobit těžké popáleniny.

- ▶ Nenechávejte na varné desce ležet žádné předměty.
- ▶ Používejte vhodné pomůcky (chňapky, ochranné rukavice).

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí popálení o horké nádobí!**

Vyčnívají-li přes pracovní desku rukojeti, svádí to děti, aby za ně chytaly.

- ▶ Nenatáčejte rukojeti hrnců a pární tak, aby přečnivaly přes pracovní plochu.
- ▶ Zabraňte tomu, aby na sebe děti mohly strhnout horký hrnec či pánev.
- ▶ Toto nebezpečí snižuje speciální dětská ochrana na sporák (k dostání ve specializovaných obchodech).

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí požáru!**

Kapaliny, které proniknou mezi varnou zónu a dno hrnce, se mohou odpařovat a způsobit tak popálení kůže.

- ▶ Zajistěte, aby varná zóna i dno hrnce byly vždy suché.

POZOR!**Poškození tvrdými a špičatými předměty!**

Tvrdé a špičaté předměty mohou poškodit sklokeramickou část varné desky.

- ▶ Nevyužívejte varnou desku jako pracovní desku.
- ▶ Při práci na varné desce nepoužívejte žádné tvrdé ani špičaté předměty.

POZOR!**Poškození pokrmy obsahujícími cukr a sůl!**

Potřísňení varné zóny pokrmy nebo šťávami obsahujícími cukr a sůl může varnou zónu poškodit.

- ▶ Dbejte na to, aby se na varnou zónu nedostaly žádné pokrmy ani šťávy obsahující cukr a sůl.
- ▶ Pokrmy nebo šťávy obsahující cukr a sůl, které varnou zónu potřísni, z horké varné zóny ihned odstraňte.

POZOR!**Únik horkých tekutin!**

Pokud je proces vaření ponechán bez dohledu, může docházet k překypění a unikání horkých tekutin.

- ▶ Proces vaření je potřeba sledovat.
- ▶ Krátkodobý proces vaření musí být sledován nepřetržitě.

2.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž

Instalaci a montáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.

Práce na elektrických součástech musí provádět kvalifikovaní elektro-pracovníci.

Elektrickou bezpečnost spotřebiče lze zaručit jen tehdy, je-li připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče. Zajistěte, aby toto základní preventivní bezpečnostní opatření bylo splněno.

Varná deska



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při nesprávném zapojení spotřebiče do sítě hrozí úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zajistěte pevné připojení spotřebiče k síťovému napětí.
- ▶ Zajistěte, aby byl spotřebič připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče.
- ▶ Zajistěte, aby bylo k dispozici zařízení, které umožní odpojení od sítě se vzdáleností kontaktů ve všech pólech nejméně 3 mm (jističe vedení, pojistky, automatické jističe, stykače).



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Přijde-li přívodní kabel do styku s horkými varnými zónami, může se poškodit. Poškozený přívodní kabel můžezpůsobit (smrtelný) úraz elektrickým proudem.

- ▶ Zajistěte, aby se přívodní kabel nemohl dotknout horké varné desky.
- ▶ Dbejte na to, aby nedošlo ke skřipnutí či poškození přívodního kabelu.



POZOR!

Může dojít k poranění zad vlivem příliš velké zátěže!

Při vyjímání a nasazování spotřebiče může při nesprávné manipulaci dojít k úrazu končetin či trupu.

- ▶ Varnou desku zvedejte z obalu vždy ve dvou.
- ▶ Do výrezu pracovní desky nasazujte varnou desku vždy ve dvou.
- ▶ V případě potřeby používejte vhodné pomůcky, aby nedošlo k poškození či poranění končetin a trupu.

- ▶ Před montáží zkонтrolujte, zda spotřebič nemá viditelná poškození.
- ▶ Je-li spotřebič poškozený, nemontujte jej.

■ Poškozený spotřebič ohrožuje vaši bezpečnost.

▶ Opravy smí provádět pouze odborní pracovníci pověření výrobcem.

2.4 Bezpečnostní pokyny pro demontáž a odstranění

Demontáž spotřebiče smí provádět pouze náležitě vyškolený odborný personál, který zná a dodržuje místní předpisy a doplňkové předpisy místních dodavatelů elektrické energie.

Práce na elektrických součástech smí provádět pouze kvalifikovaní elektropracovníci.



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při nesprávném odpojení spotřebiče od sítě hrozí úraz elektrickým proudem.

- ▶ Odpojte spotřebič od sítě bezpečně pomocí jističe vedení, pojistky, automatického jističe nebo stykače.
- ▶ Je třeba provést kontrolu beznapěťového stavu pomocí schváleného měřicího přístroje.



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí udušení!

Některé obalové části (např. fólie, styropor) mohou být nebezpečné pro děti.

- ▶ Uchovávejte obal mimo dosah dětí.
- ▶ Obal náležitě a neprodleně zlikvidujte.

2.5 Bezpečnostní upozornění k náhradním dílům



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu a věcného poškození!

Použití nesprávných součástek může vést k úrazům nebo poškození spotřebiče. Změny, dostavby nebo přestavby spotřebiče mohou negativně ovlivnit bezpečnost.

► Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.

2.6 Použití v souladu s určeným účelem

Spotřebič je určen pouze pro přípravu jídel v soukromých domácnostech.

Spotřebič není určen:

- k použití ve venkovním prostředí
- k instalaci do vozidel
- k provozu na nestacionárních místech (např. lodích)
- k provozu s externím časovým spínačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání

Jiné použití než takové, které je popsáno v tomto návodu k použití a k montáži, nebo použití přesahující zde popsáný způsob se považuje za použití v rozporu s určením.

BORA neručí za škody způsobené nesprávným použitím či nevhodným ovládáním.

Je zakázáno spotřebič používat jakýmkoli nepřípustným způsobem!


INFORMACE Společnosti BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA APAC Pty Ltd a BORA Lüftungstechnik GmbH neručí za škody způsobené nedodržením těchto bezpečnostních a výstražných upozornění.

3 Technické údaje

Parametr	Hodnota	
Připojovací napětí	220 - 240 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	3,3 kW	
Jištění min.	1 × 16 A	
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	340 x 515 x 44 mm	
Hmotnost (vč. příslušenství / obalu)	6,3 kg	
Varná deska		
Výkonové stupně	1 - 9, HY	
1-okruhová varná zóna vepředu	Ø 150 mm	1200 W
1-okruhová varná zóna vzadu s hyper-stupněm	Ø 215 mm	2100 W 3000 W
Energetická spotřeba varné desky		
Varná zóna vepředu	Ø 150 mm	187,5 (Wh/kg)
Varná zóna vzadu	Ø 215 mm	179,3 (Wh/kg)
Celkem (průměr)	183,4 (Wh/kg)	

Tab. 3.1 Technické údaje

Rozměry přístroje



Obr. 3.1 Rozměry přístroje


4 Popis přístroje

Při ovládání vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

Varná deska má následující parametry:

- Funkce automatického předehřevu
- Automatické vypnutí
- Bezpečnostní vypnutí
- Elektronické ovládání výkonu (9 stupňů)
- Hyper-stupeň vzadu
- Dětská pojistka
- Funkce přestávka
- Indikace zbytkového tepla
- Funkce časovače
- Stupeň udržování teploty


4.1 Uspořádání



Obr. 4.1 Varná deska

- [1] Varná zóna vepředu
- [2] Hyper-varná zóna vzadu
- [3] Ovládací panel zadní varné zóny
- [4] Ovládací panel přední varné zóny

4.2 Ovládací panel a princip ovládání



Obr. 4.2 Ovládací panel

Dotykové ovládání:

- [3] Zapnutí/vypnutí varné desky
- [4] Tlačítko přestávka

Varná zóna vzadu:

- [5] Zvýšení výkonového stupně
- [6] Snižení výkonového stupně
- [2] Kontrolka pro aktivovaný časovač
- [7] 7-segmentový displej
- [8] Tlačítko časovač

Varná zóna vepředu:

- [9] Zvýšení výkonového stupně
- [10] Snižení výkonového stupně
- [1] Kontrolka pro aktivovaný časovač
- [11] 7-segmentový displej
- [12] Tlačítko časovač

Zobrazovací pole	Zobrazení	Význam
Displej varné zóny	I ... 9	Výkonový stupeň
	HY	Hyper-stupeň
R	Funkce automatického předehřevu	
L	Dětská pojistka aktivována	
II	Přestávka	
U	Stupeň udržování teploty	
r	Trvalé stlačení tlačítka	
H	Indikace zbytkového tepla: Varná zóna je vypnuta, ale dosud je horká (teplota > 60 °C)	
Kontrolka varné zóny	svítí	Aktivováno automatické vypnutí (časovač)
	bliká	Časovač zapnut (00); není nastaven žádný čas
	nesvítí	Časovač vypnut
Zobrazovací pole časovače	01 ... 99	nastavené minuty na krátkou dobu (budík) nebo automatické vypnutí (kuchyňský časovač)
	00	Časovač zapnut; není nastaven žádný čas

Tab. 4.1 Význam zobrazení

Dotykové ovládání

Ovládací panel je vybaven elektronickými dotykovými tlačítky a zobrazovacími poli. Dotyková tlačítka reagují na dotyk prstem.

Spotřebič ovládáte tak, že prstem stisknete příslušná dotyková tlačítka. Dotykové tlačítko musíte podržet tak dlouho, dokud nezazní zvukový signál nebo se zobrazení nezmění.

4.3 Funkční princip

Pod varnou zónou se nachází sálavé topné těleso s topným páskem. Po zapnutí varné zóny začne topný pásek vydávat sálavé teplo, které se přenáší na varnou zónu a dno hrnce a ohřívá ho.

4.3.1 Výkonové stupně

Údaje v následujících tabulkách jsou pouze orientační.

Činnost	Výkonový stupeň
Udržování teploty připravených vařených jídel při cca 75 °C	■ u
Rozpuštění másla a čokolády, rozpuštění želatiny	■ I
Udržování teploty omáček a polévek, vaření rýže	■ I-3
Vaření brambor, těstovin, polévek, ragú, dušení ovoce, zeleniny a ryb, rozmrazování potravin	■ 2-5
Pečení na nepřilnavých pánevích, šetrné pečení (bez přehřívání tuku) řízků, ryb	■ 5-7
Ohřívání tuku, smažení masa, vaření omáček a polévek, smažení omelet	■ 7-8
Vaření většího množství tekutin, pečení steaků	■ 9
Ohřev vody	■ P

Tab. 4.2 Doporučení pro výkonové stupně

Údaje v tabulce jsou pouze orientační.

Výkonový stupeň se doporučuje snižovat nebo zvyšovat v závislosti na použitém kuchyňském nádobí a množství připravovaných potravin.

4.3.2 Zesílená úroveň výkonu

Zadní varná zóna (hyper-varná zóna) je vybavena funkcí zesílené úrovně výkonu.

S využitím zesílené úrovně výkonu můžete rychle ohřát velké množství vody. Pokud je zesílená úroveň výkonu zapnuta, pracují varné zóny s extra vysokým výkonem.

INFORMACE Na zesílenou úroveň výkonu nikdy neohřívejte olej, tuk a podobné. Vysoký výkon může způsobit přehřátí dna nádoby.

4.3.3 Funkce automatického předehřevu

Obě varné zóny jsou vybaveny volitelnou funkcí automatického předehřevu.

■ Na displeji je zobrazeno R.

S touto funkcí pracuje varná zóna po zapnutí po určitou dobu na plný výkon. Po uplynutí tohoto času se automaticky přepne zpět na nastavený výkonový stupeň.

Výkonový stupeň	1	2	3	4	5	6	7	8
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Doba předehřevu v min.: sek.

Tab. 4.3 Přehled funkce automatického předehřevu

4.3.4 Stupeň udržování teploty

Stupněm udržování teploty se udržují hotová jídla teplá při cca 75 °C.

- Na displeji varné zóny je zobrazeno u.
- Maximální doba používání funkce udržování teploty je omezena na 2 hodiny.

4.3.5 Funkce přestávka

Proces vaření lze dočasně přerušit stisknutím multifunkčního tlačítka.

- Na displeji varné zóny se objeví II.
- Vaření a nastavené časovače jsou během přestávky přerušeny.
- Maximální doba trvání přestávky je omezena na 10 minut.

4.3.6 Funkce časovače

Můžete používat 2 funkce časovače:

- Kuchyňský časovač (minutka) bez automatického vypnutí varné zóny.
- Automatické vypnutí pro automatické vypnutí varné zóny.

4.3.7 Vhodné kuchyňské nádobí

INFORMACE Na dobu předehřevu, dobu prohřátí kuchyňského nádobí a výsledky vaření má výrazný vliv materiál a kvalita kuchyňského nádobí.



Kuchyňské nádobí s touto značkou je vhodné pro sálavá topná tělesa.

Kuchyňské nádobí používané pro sálavě vytápenou plochu musí být kovové a mít dobré teplo vodivé vlastnosti.

Vhodné kuchyňské nádobí je z:

- nerezové oceli, mědi nebo hliníku
- smaltované oceli
- litiny

► Věnujte pozornost dnu kuchyňského nádobí. Dno kuchyňského nádobí by nemělo vykazovat žádné zakřivení. Zakřivení může mít za následek chybnou kontrolu teploty varné plotýny, čímž dojde k přehřátí kuchyňského nádobí. Dno nádobí nesmí vykazovat žádné ostré rýhy a ostré okraje, aby se nepoškrábal povrch varné desky.

► Postavte kuchyňské nádobí (bez podložky nebo podobného) přímo na sklokeramickou plochu.

4.4 Bezpečnostní zařízení

4.4.1 Indikace zbytkového tepla

INFORMACE Dokud na displeji varné zóny svítí **H** (indikace zbytkového tepla), nelze se této varné zóny dotýkat a pokládat na ni jakékoli předměty citlivé na teplo. Hrozí nebezpečí popálení a požáru!

Po vypnutí zůstává varná zóna stále horká. Na displeji varné zóny svítí **H** (indikace zbytkového tepla). Po uplynutí dostatečně dlouhé doby ochlazování (teplota < 60 °C) také tato indikace zhasne.

4.4.2 Bezpečnostní vypnutí varné zóny

Každá varná zóna se automaticky vypne, když překročí v jednom stupni výkonu maximální provozní dobu. Displej varné zóny potom ukazuje **H** (indikace zbytkového tepla).

Výkonový stupeň	0	1	2	3	4	5	6
Vypnutí po hodinách:minutách	2:00	8:40	6:45	5:15	4:20	3:30	2:45

Výkonový stupeň	7	8	9
Vypnutí po hodinách:minutách	2:20	1:45	1:30

Tab. 4.4 Přehled bezpečnostního vypnutí

- Pokud chcete varnou zónu opět použít, znova ji zapněte (viz kap. Ovládání).

4.4.3 Ochrana proti přehřátí varné zóny

Všechny varné zóny jsou vybaveny ochranou proti přehřátí (omezovač vnitřní teploty), která zabraňuje přehřátí sklokeramické desky. Při aktivaci této ochrany se ohřev začne i při nejvyšším možném výkonovém stupni vypínat a opět zapínat.

4.4.4 Automatické vypnutí při trvalém stlačení tlačítka

Varná deska se automaticky vypne, pokud některé z dotykových tlačítek zůstane stisknuto déle než 10 sekund (dotyk prstem, předměty, nečistota).

- Na displeji je zobrazeno **H**.
- Po několika sekundách se varná deska vypne.
- Sejměte prst nebo předmět z varné desky.
- V případě potřeby varnou desku očistěte.
- V případě potřeby varnou desku znova zapněte.

5 Montáž

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- Dbejte pokynů přiložených výrobcem.

INFORMACE Spotřebič se nesmí montovat nad chladicí zařízení, myčky nádobí, sporáky, pečící trouby, pračky nebo sušičky.

INFORMACE Kontaktní plochy pracovních desek a spojovacích lišť se stěnou musí být z tepelně odolných materiálů (cca do 100 °C).

INFORMACE Výrezы pracovní desky se mají utěsnit vhodnými prostředky proti vlhkosti, nebo případně opatřit tepelnou izolací.

INFORMACE Při použití indukčních woků je třeba zvětšit rozměr drážky při plošně zarovnané vestavbě na 7 mm!

5.1 Kontrola rozsahu dodávky

Název	Počet
Návod k použití a k montáži	1
Sada upevňovacích šroubů varné desky	1
Těsnící pánska	1
Varná deska	1
Sklokeramická škrabka	1
Set podložek pro vyrovnání výšky	1
Sada montážních svorek varné desky	1
Návod na čištění sklokeramické desky	1

Tab. 5.1 Rozsah dodávky

- Zkontrolujte, zda je dodávka úplná (viz tab. 5.1) a ená.
- Pokud v dodávce chybí díly nebo jsou poškozeny, obrátěte se na zákaznický servis BORA.
- V žádném případě nemontujte poškozené díly.
- Řádně odstraňte přepravní obaly (viz kap. Vyřazení z provozu a Odstranění).

5.2 Nástroje a pomůcky


Pro odbornou montáž varné desky potřebujete následující nástroje:

- Křížový šroubovák Z2
- Silikon ke spojení styčných ploch

5.3 Pokyny k montáži

5.3.1 Bezpečnostní vzdálenosti

- Dodržujte tyto bezpečnostní vzdálenosti:



Obr. 5.1 Doporučené minimální vzdálenosti


- [1] Minimální vzdálenost vzdadu od výrezu pracovní desky po zadní hranu pracovní desky 50 mm.
- [2] 50 mm minimální vzdálenost vlevo a vpravo od výrezu pracovní desky po vedlejší skříň nebo stěnu. Z ergonomických důvodů a pro účinný provoz digestoře se doporučuje minimální vzdálenost 300 mm.
- [3] Minimální vzdálenost mezi pracovní deskou a horní skříňkou 700 mm. Z ergonomických důvodů se doporučuje minimální vzdálenost 1000 mm.

5.4 Rozměry výřezu


Příprava pracovní desky

- Vytvořte výřez pracovní desky.
- Zajistěte odborné utěsnění styčných ploch pracovní desky.
- Dodržujte pokyny výrobce pracovní desky.

Plošně zarovnaná montáž




Obr. 5.2 Plošně zarovnaná montáž




Obr. 5.3 Řez rozměr drážky

Montáž na povrch



Obr. 5.4 Montáž na povrch



Obr. 5.5 Řez montáže na povrch

Rozměry výřezu při instalaci varných desek popř. varných desek a digestoře BORA vedle sebe:


Varné desky / digestoř	A v mm	B v mm
1/0	344	320
2/0	685	661
3/0	1026	1002
2/1	776	752
3/2	1208	1184
4/2	1549	1525

Tab. 5.2 Rozměry výřezu

Příprava pracovní desky

- ▶ Vytvořte výřez pracovní desky.
- ▶ Zajistěte odborné utěsnění styčných ploch pracovní desky.
- ▶ Dodržujte pokyny výrobce pracovní desky.


Aplikace těsnící pásky



Obr. 5.6 Těsnící páiska při plošně zarovnané montáži

[1] černá žáruvzdorná silikonová těsnící hmota

[2] Těsnící páiska



Obr. 5.7 Těsnící páska při montáži na povrch

- [1] černá žáruvzdorná silikonová těsnící hmota
- [2] Těsnící páska


- Strana spotřebiče přiléhající k odtahovému systému nepotřebuje těsnící pásku, jinak by se mohl poškodit odtahový rám.
- V případě nasazovací montáže na povrch nalepte před samotnou montáží na spodní stranu spotřebiče desky bez mezer přiloženou těsnící pásku [2], kromě strany přiléhající k odtahovému systému.
- V případě plošně zarovnané montáže nalepte přiloženou těsnící pásku na horizontální styčnou hranu ve výrezu pracovní desky, a to i když spotřebič utěsníte silikonovou těsnící hmotou [1] nebo podobným přípravkem.
- Na zadní stranu tohoto návodu poznamenejte typové označení a výrobní číslo přístroje (FD-číslo). Oba údaje najdete na typovém štítku na spodní straně přístroje.

5.5 Montáž varné desky

INFORMACE Mezi vestavěnými spotřebiči je stanovena mezera jeden milimetr.

INFORMACE Po obvodu vestavěných spotřebičů je stanovena mezera dva milimetry.


INFORMACE Pod spotřebiče je třeba umístit ochranu kabelu (dvojité dno). Ta musí být kvůli údržbě připevněna tak, aby ji bylo možné odstranit.



Obr. 5.8 Boční pohled na ochranu kabelu a větrání

- V oblasti výrezu pracovní desky se musí odstranit případné příčky nábytku.
- Šuplíky příp. police ve spodní skříně musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout.

Vestavba varné desky




Obr. 5.9 Nainstalovaná varná deska s digestoří

- Varnou desku [1] položte vedle digestoře [2], která je již zabudovaná ve středu.

INFORMACE Varná deska [1] přitom leží na boční liště digestoře [2] a tím je stabilizována.

- Varnou desku [1] přesně vyrovnejte.
- Pokud je to nutné, upravte výšku varné desky pomocí podložek na nastavení výšky.



Obr. 5.10 Varná deska a podložky na nastavení výšky

- [1] Varná deska
- [2] Podložky na nastavení výšky

při montáži na povrch

- Dbejte na to, aby těsnící páska varné desky přiléhala k pracovní desce.

při plošně zarovnané montáži

- Dbejte na to, aby těsnící páska obklopovala varnou desku po celém obvodu.



Obr. 5.11 Upevňovací svorky

[1] Šrouby
[1] Upevňovací svorka

- ▶ Upevněte varnou desku [1] pomocí upevňovacích svorek [2].
- ▶ Utáhněte šrouby [1] upevňovacích svorek max. 10 Nm.
- ▶ Zkontrolujte správné zarovnání.
- ▶ Po ukončení všech montážních prací vyplňte spáry u spotřebičů černou žáruvzdornou silikonovou těsnící hmotou.

5.6 Připojení proudu

- ▶ Dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění z kapitoly Bezpečnost.
- ▶ Dodržujte státní a místní zákony, předpisy a doplňkové předpisy místních elektrárenských společností.

INFORMACE Elektrické připojení může provádět pouze kvalifikovaný odborný pracovník. Ten přebírá také zodpovědnost za správnou instalaci a uvedení do provozu.


Použitý napájecí kabel (již předmontovaný) musí být minimálně typu H05VV-F nebo H05VH2-F.

- Průřez: 3G 1,5 mm²
- Pokud se napájecí kabel poškodí, musí se nahradit speciálním kabelem. To smí provést pouze autorizovaný zákaznický servis.

Elektrické připojení

- ▶ Před připojením varné desky vypněte hlavní vypínač / automatický jistič.
- ▶ Zabezpečte hlavní vypínač/automatický jistič proti neoprávněnému opětovnému zapnutí.
- ▶ Zkontrolujte, zda není přiváděno napětí.

- ▶ Připojte síťový kabel.
- ▶ Varnou desku můžete připojit výhradně přes pevné spojení se síťovým přívodem.



Obr. 5.12 Schéma zapojení jednofázové

- ▶ Zkontrolujte, zda byla montáž provedena správně.
- ▶ Zapněte hlavní vypínač/automatický jistič.
- ▶ Uveďte přístroj do provozu (viz kap. Ovládání).
- ▶ Zkontrolujte, zda všechny funkce fungují správně.

5.7 Předání uživateli

Po dokončení montáže:

- ▶ Vysvětlete uživateli základní funkce.
- ▶ Informujte uživatele o všech bezpečnostních aspektech ovládání a manipulace.
- ▶ Předejte uživateli příslušenství a návod k použití a k montáži. Ten je musí bezpečně uschovat.

6 Ovládání

- Při ovládání vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

INFORMACE Varná deska se může používat pouze tehdy, pokud je zabudován tukový filtr z nerezové oceli digestoře (viz Návod k použití Digestoř).

INFORMACE Než poprvé použijete varnou desku, očistěte varnou zónu (viz kap. Čištění).

6.1 Zapnutí/vypnutí varné desky

Zapnutí

- Pro zapnutí varné desky stiskněte tlačítko ①. Na displejích jednotlivých varných zón se zobrazí výkonový stupeň 0.
- Pokud po zapnutí spotřebiče nenastavíte žádný výkonový stupeň, varná deska se po několika sekundách vypne.

Vypnutí

INFORMACE Po použití vypněte varnou zónu na ovládacím panelu.

- Pro vypnutí varné desky stiskněte tlačítko ①.
- Dávejte pozor na indikaci zbytkového tepla (viz kap. Popis přístroje).

6.1.1 Zapnutí varné zóny

- Stiskněte tlačítko + požadované varné zóny. Na displeji příslušné varné zóny se rozsvítí 0.

6.1.2 Nastavení výkonového stupně

- Stiskněte tlačítko + pro nastavení výkonového stupně 5 nebo stiskněte - pro nastavení výkonového stupně 9.

6.1.3 Změna výkonového stupně

- Tlačítka + nebo - nastavte na displeji varné zóny požadovaný výkonový stupeň.

6.1.4 Zapnutí zesílené úrovně výkonu

INFORMACE Zadní varná zóna je vybavena zesílenou úrovní výkonu.

V případě, že je varná zóna v provozu se zesílenou úrovní výkonu HY je provoz další varné zóny možný maximálně s výkonovým stupněm 5.

Pokud zvýšíte výkonový stupeň 5, zesílená úroveň výkonu P se vypne.

- Držte tlačítko + stisknuté tak dlouho, než se na displeji varné zóny objeví zesílená úroveň výkonu HY.

6.1.5 Předčasné vypnutí zesílené úrovně výkonu

- Držte tlačítko - stisknuté tak dlouho, než se na displeji objeví požadovaný nižší výkonový stupeň.

6.1.6 Vypnutí varné zóny

INFORMACE Zobrazuje-li se na displeji varné zóny H, je tato varná zóna ještě horká.

- Držte tlačítko + nebo - stisknuté tak dlouho, než se na displeji objeví výkonový stupeň 0. Na displeji zůstane po několik sekund údaj 0.
- Stiskněte zároveň tlačítka + a -.

6.1.7 Funkce přestávka

INFORMACE Po 10 minutách se funkce přestávka automaticky vypne.

- Stiskněte tlačítko přestávka X na varné desce, tím krátce přerušíte proces vaření.
- Na displeji varné zóny je zobrazeno #.
- Pro ukončení funkce přestávka stiskněte opětovně tlačítko přestávka X a následně + nebo -.

Pokud během aktivní funkce přestávka stisknete tlačítko ①, je možné během 6 sekund znovu aktivovat předchozí nastavení.

K tomu stiskněte po sobě tlačítka ① a X.

6.1.8 Funkce automatického předehřevu

Zapnutí funkce automatického předehřevu

Předpoklad

- Varná deska je zapnuta.
- Všechny varné zóny jsou vypnuty.
- Stiskněte tlačítka + a - varné desky.
- Zvolte (během 5 sekund) tlačítkem - požadovaný výkonový stupeň (kontinuální fáze vaření), pomocí kterého bude po ukončení automatického předehřevu pokračovat proces vaření.
- Na displeji varné zóny se zobrazí symbol A pro aktivovanou funkci předehřevu a nastavená kontinuální fáze vaření např. 5.
- Pokud během automatického předehřevu zvolíte vyšší kontinuální fázi vaření, automaticky se použije nová doba zvoleného stupně.

Vypnutí automatického předehřevu

Aktivovaný automatický předehřev se předčasně ukončí, pokud

- stisknete tlačítko varné zóny -.
- aktivujete úroveň výkonu HY.
- aktivujete stupeň udržování teploty L.
- vypnete varnou desku tlačítkem ①.

6.1.9 Stupeň udržování teploty

- Varná zóna je v provozu.
- Výkonový stupeň I je aktivován.
- Chcete-li nastavit stupeň udržování teploty , stiskněte.
- Po 2 hodinách se varná zóna automaticky vypne.

6.1.10 Používání funkcí časovače

- Můžete používat 2 funkce časovače:
- Kuchyňský časovač (minutka) bez automatického vypnutí varné zóny.
 - Automatické vypnutí pro automatické vypnutí varné zóny.
- Pro obě funkce časovače lze nastavit interval 1 až 99 minut.
- Stiskněte nejprve tlačítko , jako výchozí čas se nastaví 1 minuta.
 - Stiskněte nejprve tlačítko , jako výchozí čas se nastaví 30 minut.

Vypnutí zvukového signálu časovače

- Pro předčasné vypnutí zvukového signálu časovače stiskněte libovolné dotykové tlačítko ovládacího panelu.

Nastavení kuchyňského časovače (minutky)

Kuchyňský časovač můžete nastavit pro každou varnou zónu.

-
- INFORMACE** Zda je aktivován kuchyňský časovač, poznáte podle aktivních kontrolek varných zón. Je zobrazen zbývající čas.
-

Po uplynutí nastaveného času se na displeji časovače na několik sekund zobrazí údaj 00. Zároveň zazní zvukový signál trvání několika sekund.

Předpoklad

- Varná deska musí být zapnuta.
- Stiskněte tlačítko časovače nebo .
- Příslušná kontrolka bliká a na displeji varné zóny se zobrazí 00.
- Stisknutím tlačítka nebo nastavte požadovaný čas.
- Aktivace proběhne během 10 sekund od posledního stisknutí tlačítka.
- Pokud varnou desku vypnete tlačítkem vypnuto-zapnuto , bude kontrolka varných zón aktivní a zobrazí se zbývající čas.

Změna nastavení časovače

- Pro zapnutí varné desky stiskněte tlačítko .
- Kontrolka časovače bliká.
- Nastavte požadovaný čas tlačítka nebo .

Nastavení automatického vypnutí

Automatické vypnutí můžete nastavit pro každou varnou zónu.

-
- INFORMACE** Zda je aktivováno automatické vypnutí, poznáte podle aktivních kontrolek varných zón. Je zobrazen zbývající čas.
-

Po uplynutí nastaveného času se varná zóna automaticky vypne.

Předpoklad

- Je vybrána varná zóna.
- Je nastaven výkonový stupeň.
- Stiskněte tlačítko časovače .
- Příslušná kontrolka varné zóny bliká a na displeji varné zóny se zobrazí 00.
- Stisknutím tlačítka nebo nastavte požadovaný čas.
- Pro aktivaci časovače stiskněte znovu tlačítko časovače .
- Aktivace proběhne během 10 sekund od posledního stisknutí tlačítka.

Změna nastavení časovače

- Stiskněte tlačítko časovače varné zóny, u které chcete změnit čas.
- Příslušná kontrolka bliká.
- Nastavte požadovaný čas tlačítka nebo .

Předčasné vypnutí časovače

- Stiskněte tlačítko časovače varné zóny, u které chcete časovač vypnout.
 - Příslušná kontrolka bliká.
 - Stiskněte tlačítko a držte jej stisknuté, dokud se na displeji časovače neobjeví 00,
- nebo
- stiskněte zároveň tlačítka a . Na displeji časovače se okamžitě nastaví čas na 00.

6.1.11 Zapnutí a vypnutí dětské pojistky

-
- INFORMACE** Zobrazuje-li se na displeji varné zóny střídavě L a H, je tato varná zóna ještě horká.
-

Zapnutí dětské pojistky

Předpoklady:

- Varná deska je zapnuta.
- Všechny varné zóny jsou vypnuty.
- Stiskněte zároveň dotyková tlačítka přední varné zóny a zadní varné zóny. Následně znovu dotykové tlačítka přední varné zóny.
- Na displejích u obou varných zón se zobrazí L. Dětská pojistka je aktivována.

Vypnutí dětské pojistky pro vaření

INFORMACE Zobrazuje-li se na displeji varné zóny střídavě a , je tato varná zóna ještě horká.

Předpoklady:

- Varná deska je zapnuta.
- Stiskněte zároveň dotyková tlačítka přední varné zóny a zadní varné zóny.
- Na displejích všech varných zón se objeví výkonový stupeň . Dětská pojistka je vypnuta.

Nyní lze u každé varné zóny nastavit požadovaný výkonový stupeň.

Po vypnutí varné zóny se dětská pojistka opět aktivuje.

Vypnutí dětské pojistky

INFORMACE Zobrazuje-li se na displeji varné zóny střídavě a , je tato varná zóna ještě horká.

Předpoklady:

- Varná deska je zapnuta.
- Stiskněte zároveň dotyková tlačítka přední varné zóny a zadní varné zóny. Následně znova dotykové tlačítko zadní varné zóny.
- Dětská pojistka je vypnuta.

7 Čištění a péče

- ▶ Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- ▶ Dbejte pokynů přiložených výrobcem.
- ▶ Zajistěte, aby varná deska i digestoř byly před plánovaným čištěním a údržbou vypnuté a vychladlé, aby nemohlo dojít ke zranění (viz kap. Ovládání).
- Pravidelné čištění a péče zajistí dlouhou životnost a optimální funkci zařízení.
- ▶ Dodržujte následující intervaly čištění a péče:

Komponenty	Cyklus čištění
Ovládací panel	ihned po každém zašpinění
Varná deska	okamžitě po každém zašpinění denně důkladně běžně dostupnými čisticími prostředky

Tab. 7.1 Intervaly čištění

7.1 Čisticí prostředky

INFORMACE Při používání agresivních čisticích prostředků a hrnců, které mají drsné dno, se povrch poškodí a vzniknou na něm tmavé skvrny.

- K čištění varné desky je zapotřebí speciální tepan škrabka a vhodný čisticí prostředek.
- ▶ Nepoužívejte parní čističe, drsné houbičky, abrazivní prostředky ani chemicky agresivní čisticí přípravky (např. spreje na pečící trouby).
 - ▶ Dávejte pozor na to, aby použité čisticí prostředky neobsahovaly písek, sodu, kyseliny, louh ani chloridy.

7.2 Péče o varnou desku

- ▶ Varnou desku nevyužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
- ▶ Neposunujte a netahejte po varné desce kuchyňské nádobí.
- ▶ Chcete-li hrnce a pánve přemístit, vždy je nadzvedněte.
- ▶ Udržujte varnou desku v čistotě.
- ▶ Veškeré nečistoty ihned odstraňte.
- ▶ Používejte pouze takové kuchyňské nádobí, které je vhodné pro sklokeramické varné desky (viz kap. Popis přístroje).

7.3 Čištění varné desky

INFORMACE Je-li v provozu digestoř, musí být namontován tukový filtr z nerezové oceli, aby nemohlo dojít k nasátí malých a lehkých předmětů, jako jsou např. látkové nebo papírové čisticí utěrky (viz kap. Návod k použití Digestoř).

- ▶ Ujistěte se, že je varná deska vypnutá (viz kap. Ovládání).
- ▶ Počkejte, až všechny varné zóny vychladnou.
- ▶ Poté pomocí sklokeramické škrabky odstraňte z varné desky všechny hrubé nečistoty a zbytky jídla.
- ▶ Na vychladlou varnou desku naneste čisticí prostředek.
- ▶ Rozetřete čisticí prostředek papírovou kuchyňskou utěrkou nebo čistou utěrkou.
- ▶ Otřete varnou desku na vlhko.
- ▶ Vytřete do sucha varnou desku čistou utěrkou.

Když je varná deska horká:

- ▶ Sklokeramickou škrabkou ihned odstraňte z horké varné zóny roztažené zbytky umělé hmoty, alobalu, cukru a jídel obsahujících cukr, aby se nepřipekly.

Silné znečištění

- ▶ Silné znečištění a skvrny (skvrny od vodního kamene, perleťově lesklé skvrny) odstraňte pomocí čisticího prostředku, dokud je varná deska ještě teplá.
- ▶ Připečené zbytky jídla rozmočte vlhkou utěrkou.
- ▶ Zbytky nečistot odstraňte sklokeramickou škrabkou.
- ▶ Zrníčka, drobky a podobné nečistoty, které na varnou desku spadnou při běžné práci v kuchyni, odstraňujte vždy ihned, aby se nepoškrábal povrch desky.

Barevné změny a lesklá místa neznamenají poškození varné desky. Na funkci varné desky ani na stabilitu sklokeramické plochy nemají žádný vliv.

K barevným změnám varné desky dochází vinou neodstraněných a připálených zbytků.

Lesklá místa vznikají odíráním dny hrnců, zejména při používání kuchyňského nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodných čisticích prostředků. Odstranit je lze pouze stěží.

8 Odstraňování poruch

Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

Situace	Příčina	Oprava
Varnou desku nelze zapnout.	Pojistka nebo automatický jistič bytové nebo domovní instalace jsou vadné.	Vyměňte pojistku. Znovu zapněte automatický jistič.
	Pojistka nebo automatický jistič se opakovaně vypíná.	Obratěte se na zákaznický servis BORA.
	Je přerušeno napájení.	Zajistěte kontrolu napájení elektrikářem.
Při provozu nové varné desky vzniká zápach a tvoří se pára.	U nových zařízení je tento jev normální.	Vyčkejte několik hodin provozu. Pokud zápach neustává, obraťte se na zákaznický servis.
Na displeji varné zóny se zobrazuje L .	Je zapnuta dětská pojistka.	Vypněte dětskou pojistku (viz kap. Ovládání).
Na displeji varné zóny se zobrazuje r^l .	Dlouze stiskněte jedno nebo více tlačítek.	Očistěte ovládací panel popř. odstraňte předměty (viz. kap. Popis přístroje).
Na displeji varné zóny se zobrazuje E .	Příslušná varná zóna nebo výkonová jednotka je vadná.	Poznamenejte si číslo chyby a obraťte se na zákaznický servis BORA.
Varná zóna nebo celá varná deska se automaticky vypne.	Varná zóna je již zapnuta příliš dlouho. Je aktivována ochrana proti přehřátí.	Zapněte varnou zónu znovu (viz kap. Ovládání). (viz kap. Popis přístroje)
Zesílená úroveň výkonu se automaticky předčasně přeruší.	Je aktivována ochrana proti přehřátí.	(viz kap. Popis přístroje)

Tab. 8.1 Odstraňování poruch

► Ve všech ostatních případech se vždy obracejte na zákaznický servis BORA (viz kap. Záruka, Zákaznický servis a Náhradní díly).

9 Vyřazení z provozu, demontáž a odstranění

- ▶ Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).
- ▶ Dbejte pokynů přiložených výrobcem.

9.1 Vyřazení z provozu

Vyřazením z provozu se rozumí finální vyřazení z provozu a demontáž. Po vyřazení z provozu lze spotřebič bud' zabudovat do jiného zařízení, prodat dále, nebo zlikvidovat.

INFORMACE Odpojení přívodu elektrické energie a plynu smí provést pouze kvalifikovaný odborný pracovník.

- ▶ Spotřebič, který má být vyřazen z provozu, vypněte (viz kap. Ovládání)
- ▶ Odpojte spotřebič od zdroje napájení.

9.2 Demontáž

Nutnou podmínkou demontáže je, aby byl spotřebič přístupný a aby byl odpojen od zdroje napájení.

U plynových spotřebičů je nutné zajistit odpojení od přívodu plynu.

- ▶ Povolte upevňovací svorky.
- ▶ Odstraňte silikonové spoje.
- ▶ Vyjměte přístroj z pracovní desky směrem nahoru.
- ▶ Odstraňte součásti příslušenství.
- ▶ Starý spotřebič a znečištěné příslušenství zlikvidujte podle pokynů bodu „Ekologické odstranění“.

9.3 Ekologické odstranění

Odstranění přepravního obalu

INFORMACE Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Obalové materiály jsou vybírány podle ekologických hledisek a náročnosti likvidace, a proto jsou recyklovatelné.

- Recyklace obalů šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Obal si od vás převezme odborný prodejce.
- ▶ Obal vraťte svému odbornému prodejci nebo
 - ▶ Obal náležitě zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Odstranění starého spotřebiče

Elektrické přístroje, které jsou označeny tímto symbolem, se po uplynutí provozní životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Musí se odevzdát na sběrném místě určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Příslušné informace v případě potřeby poskytne městský či obecní úřad.

Staré elektrické a elektronické spotřebiče často obsahují ještě použitelné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkci a bezpečnost. Jsou-li vyhozeny do zbytkového odpadu nebo je-li s nimi nevhodně zacházeno, mohou škodit zdraví a životnímu prostředí.

- ▶ Proto v žádném případě starý spotřebič nevyhazujte do domovního odpadu.
- ▶ Odevzdejte jej v místním sběrném dvoře, kde je zajištěno vrácení a využití elektrických a elektronických součástí a dalších materiálů.



10 Záruka, zákaznický servis a náhradní díly

- Vždy dodržujte všechna bezpečnostní a výstražná upozornění (viz kap. Bezpečnost).

10.1 Záruka

Záruční lhůta je 2 roky.

10.2 Zákaznický servis

Zákaznický servis BORA:

viz zadní stranu Návodu k použití a k montáži



- V případě poruch, které sami nedokážete odstranit, se obraťte na odborného prodejce BORA nebo na zákaznický servis BORA.

Využíváte-li služeb zákaznického servisu, uveďte typové označení a výrobní číslo (FD číslo) vašeho spotřebiče. Oba údaje najeznete na typovém štítku, na zadní straně návodu a také na spodní straně přístroje.


10.3 Náhradní díly

- Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.

INFORMACE Náhradní díly můžete objednat
u svého prodejce BORA a prostřednictvím
online servisu BORA na adrese
www.bora.com/service nebo na
uvedeném telefonním čísle servisu.

11 Poznámky:

Typový štítek:



Německo:

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Straße 33
83064 Raubling
Německo
Telefon: +49 (0) 8035 / 907-240
Fax: +49 (0) 8035 / 907-249
info@bora.com
www.bora.com

Austrálie – Nový Zéland:

BORA APAC Pty Ltd
A/ 91-95 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Austrálie
Telefon: +61 2 7900 5580
Fax: +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
www.boraapac.com.au

Rakousko:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
6342 Niederndorf
Rakousko
Telefon: +43 (0) 5373 / 62250-0
Fax: +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

Evropa:

BORA Holding GmbH
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Straße 3
6342 Niederndorf
Rakousko
Telefon: +43 (0) 5373 / 62250-0
Fax: +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

